

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|
| numéro/alignement | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 |
| site | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe |
| Précision site | face Méline Parfum | restaurant le Malherbe | restaurant le Malherbe | restaurant le Malherbe | Le Nemrod | Angle rue Marsand | The night fall | Angle Bd Bonfils | | |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| diamètre (cm) | 57 | 52 | 42 | 40 | 40 | 47 | 51 | 47 | 79 | 69 |
| collet | décaissé | décaissé | blessure à la base, altération de la zone nord ouest, cavité ouverte | sain | | | blessure sud à est, bois sec, compartimentée | sain | Cavité ouverte au nord avec nécrose et pourriture sur 0,7 cm | nappe racinaire blessée |
| bois résiduel | nord | 0 | 0 | | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | sud | 5 | 5 | | | 15 | 0 | 10 | | |
| | est | 5 | 5 | | | 0 | 0 | 15 | | |
| | ouest | 5 | 5 | | | 20 | 20 | 10 | | |
| description générale actuelle. | Sonne, creux pourriture interne généralisée, cavité ouverte sur tronc et au sommet du tronc. Charente asymétrique déséquilibrée | blessure en triangle évoquant la présence de massaria, blessure ouverte de 30cm au sommet du tronc. Charpente ouverte, asymétrique, dangereuse | Tronc se sonne pas creux. Fourche. Fructification de polypore dans la charpente à l'aisselle de branche pourrie, dangereuse. Nécroses avec massaria; abattage recommandé | enrobé à la base, picots fourche, présence de massaria, et de rejets denses sur le brin principal | Charpente très ouverte feuille petits et dégradées. Fortes attaques de massaria, vigueur très faible | ancienne fourche cavité ouverte de la base à 1,5 m, cavité ouverte à la fourche et sur la charpentièrepale | tronc avec picots. Ouverture avec trois brins à 2,5 m. Présence de massaria. Cavés ouvertes au sommet des charpentières | sain, charpente bien structurée, absence de nécrose. Plaie à la base en tension, bois sec. Attaques de termites. | Cavité ouverte avec pourriture, bourrelet en régression? Fourche vers 2,5 m? Plaie de massaria et de polypore hérissé sur le charpentièrepale | Nappe racinaire dégradée, tronc sans cavité. Deux brins, dégradés par le massaria. Abattage immédiat |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| description générale (2010) | picots cicatriciels, cavité ouverte au nord de 0,5 à 1 m; Cavité ouverte vers 2,5 m. Fructification ouverte au nord | gite est, cavité ouverte de la base à la charpente nord avec pourriture avancée | plaies | massif | massif | gite nord, cavité ouverte avec pourriture et nécrose, compartimentée | picots cicatriciels | gite ouest, massif | altération prolongée | gite Est, pas de cavité ouverte. Picots |
| préconisation 2016 | abattage | abattage | abattage | abattage | abattage | transitoirement, conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | abattage | abattage |

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| numéro/alignement | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| site | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe |
| Précision site | | face rue Marceau | | | | | | | | Angle Bd Bonfils |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 8 |
| diamètre (cm) | 57 | 67 | 77 | 84 | 45 | 71 | 10 | 20 | 22 | 76 |
| collet | nappe racinaire blessée, cavité ouverte Sud de la base à 2 m, cimentée | nappe avec cavité généralisée | nappe saine (blessure mineure Sud) | nappe érodée, environnement très perturbé | nappe altérée, mais compartimentée | cavité ouverte, tumeur au sud | dégradé | ciment à la base | ciment à la base | enrobé |
| bois résiduel | nord | 5 | | | | 15 | | | | |
| | sud | 0 | | | | 0 | | | | |
| | est | 5 | | | | 0 | | | | |
| | ouest | 5 | | | | 15 | | | | |
| description générale actuelle. | Blessée importante sur les mats racinaire, cavité avec ciment, deux branches principales avec polypore et massaria , important risque de casse | nécrose du tronc et de la nappe racinaire, asymétrique, nombreuses nécroses dues au polypore | nappe racinaire assez saine, fourche à 2 m, structure acceptable. Réduction conseillée à l'aval des brins remontants (épitones) | Tous les mats racinaires sont endommagés, plaie ancienne due à du phellin (coté sud) avec une branche ancienne coupée. Grosse nécrose due au polypore hérissé, déformation du tronc | tronc mort dangereux | Cavité ouverte au sud, sur 70 cm de large, au nord, une branche coupée pourrie avec attaque ancienne de phellin, . Risque fort de basculement | Plaie ouverte au sud et à l'ouest, jeune, mais mal structuré, non récupérable | mal structure, picots, pas de danger, mais conseil de remplacement, charpente mal structuré | structure convenable, peut être conservé | au sud, mats racinaires dégradés, sonne creux, partie pourrie sur toute la partie sud. Une charpentièrre ouest coupée : déséquilibre et dégradation des ancrages, abattage immédiat |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| description générale (2010) | Gîte marquée vers le nord | cavité ouverte collet Est, remontante jusqu'à 1 m | massif | | | | | | quelques picots | nécrose haute |
| préconisation 2016 | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | abattage | abattage | abattage | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | abattage |

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------|--|---|---|
| numéro/alignement | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 |
| site | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe |
| Précision site | | | | | | | | Agence immobilière | | |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 10 | 4 | 11 | 7 | 8,2 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| diamètre (cm) | 66 | 58 | 71 | 13 | 33 | 71 | 22 | 90 | 85 | 73 |
| collet | cavité à la base sous enrobé au sud | enrobé, nappe | nappe avec parties pourries | blessure importante | sain | nappe. Probable coupe Est | | un mat racinaire Ouest avec nécrose remontante | nécrose réduite sur nappe | nécrose |
| bois résiduel | nord | 8 | | | | 5 | | | | 30 |
| | sud | 0 | | | | 5 | | | | 0 |
| | est | 5 | | | | 5 | | | | 30 |
| | ouest | 5 | | | | 5 | | | | 30 |
| description générale actuelle. | cavité ouverte à la base au sud; sonne creux. Plaie à la fourche, ,vigueur faible. Enfoncement de l'enrobé. | dégradation généralisée : pratiquement mort. Dangereux | nappe racinaire dégradée avec enfoncement? Tronc ne sonne pas creux, mais pourriture interne, à la base de la charpente, plaie ancienne, cavité ouverte au sommet. Coté rue une branche nécrosée morte qui domine la rue | médiocre, petite plaie en base de charpente, cisaillements dus à un fil de fer | soulèvement de l'enrobé, flexueux, charpente relativement bien structuré, mais en cours de dépérissement net et rapide (empoisonnement?) | Blessure à la tronçonneuse sur 3P cm de large, cavité, deux cavités descendantes sur charpente principale. Charpente creuse | acceptable | nombreuse plaies sur collet? Sur mat racinaire ouest, pourriture; cavité ouverte 50x30 au nord | Blessure basale, ne sonne pas creux. Trois gros brins de charpente. Au sommet des rois charpentières, nécroses du phellin, polypore et massaria | Nécrose est, fructifications de champignons nombreuses et variées (massaria?) sur plus d'1 m de large à la fourche, fissurations. |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| description générale (2010) | picots | picots, nécrose à la base (termites) | fissuration sur zone nécrose delà base à 1, 5 | correct | | | traces d'étranglements | massif, assez sain. Cavité ouverte Sud compartimentée | | aubier Est dégradé |
| préconisation 2016 | abattage | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | abattage | abattage |

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|--|--|---|----------------------------|--|---|---|
| numéro/alignement | E3 | E4 | E5 | E6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| site | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Place Malherbe | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils |
| Précision site | | angle rue Gutenberg | | | sud | sud | sud | sud | sud | sud |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 8 | 12 | 12 | 10 | 7,8 | 8,4 | 6,4 | 8,5 | 9 | 8,6 |
| diamètre (cm) | 10 | 90 | 80 | 67 | 32 | 80 | 35 | 57 | 85 | 79 |
| collet | ciment à la base | blessures légère | | | sain | cavité profonde | cavité ouverte 10 x 20 Est | plaies réduites | | sain |
| bois résiduel | nord | | 15 | | | 8 | 5 | | | 0 |
| | sud | | 0 | | | 8 | 5 | | | 30 |
| | est | | 15 | | | 6 | 5 | | | 15 |
| | ouest | | 15 | | | 6 | 5 | | | 15 |
| description générale actuelle. | plaies, cisaillement. A souffert de la concurrence, mal structure | nappe racinaire relativement intègres. Doutes sur le système racinaire. Ancienne tumeur à la fourche avec nécrose. Branche nord dégradée. Traces de phellin et/ou massaria | Creux, ouvert nord et ouest, cavité ouverte au nord de 50 cm à la base de la charpente Cicatrisation faible. Au sud, une branche morte dangereux | Nappe racinaire blessée, charpente bien structurée, charpente ouest avec massaria très dégradée, éléments de charpente très lourds | picots, tronc court, charpente bien structurée | blessure à la base, tumeur, nécroses coupées à a base de la charpente, asymétrique, avec cavité ouverte sur charpentièrre et à l'aisselle de la charpentièrre | Très creux, très médiocre | ne sonne pas creux bien structuré, conservation possible | ne sonne pas creux, cerclage métallique, sain | sonne creux, hétérogène. Cavité ouverte à la base de la charpente |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| description générale (2010) | | tumeur à l'Est | cavité ouverte de 1 m à 3m au sud, cimentée | blessure sur nappe racinaire | picots, | | | fourche à 3 ma, saine | picots | |
| préconisation 2016 | Peut, à la rigueur, être conservé. | abattage | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | abattage |

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| numéro/alignement | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | N1 | N2 |
| site | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils |
| Précision site | sud | sud | sud | rue Daguerre | sud | rue Denfert Rochereau | rue Denfert Rochereau | sud | Nord, Rue Carnot | nord |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 9,1 | 8,8 | 8 | 8,8 | 8,5 | 9 | 7,5 | 8,3 | 8,6 | 9 |
| diamètre (cm) | 75 | 75 | 60 | 54 | 52 | 67 | 36 | 75 | 80 | 67 |
| collet | cavité ouverte | sain | sain | sain | sain | sain | | sain | coupes de mats racinaire | blessure superficielles |
| bois résiduel | nord | 5 | 5 | 4 | | | 5 | | 5 | 4 |
| | sud | 5 | 5 | 4 | | | 5 | | 5 | 4 |
| | est | 15 | 5 | 4 | | | 5 | | 0 | 4 |
| | ouest | 0 | 5 | 4 | | | 5 | | 0 | 8 |
| description générale actuelle. | cavité basale,, mats racinaires dégradés; Nombreuse plaies cavité nord est | cavités descendantes, blessure camion sur la charpentière sud. | picots cicatriciels, cavité descendante, | Charpente saine, équilibrée | collet sain, cavité descendante partie haute du tronc creuse | Béton au collet, tronc massif. Blessure due aux travaux de voirie. Relativement sain, tumeur sur tronc | nappe racinaire très dégradée, pas de nécrose sur tronc, dimension faible. Cavité sur charpente | asymétrique, déséquilibré, cavité ouverte à la base des charpentières | résine/enrobé. Ouverture de la base au sommet, cimentée, asymétrique, en départ. Dangereux | nappe racinaire, tronc creux, asymétrique, dangereux |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| description générale (2010) | plaies ca et la, cavité ouverte avec nécrose au nord | picots cicatriciels | picots | blessures superficielles | | sain. Une tumeur sans conséquence mécanique | sain | | ciment, cavité généralisée | cavité fermée |
| préconisation 2016 | abattage | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | abattage | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | abattage | abattage | abattage |

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|
| numéro/alignement | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| site | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils |
| Précision site | nord | nord | nord | nord | nord | nord | nord | nord | nord | nord |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 8,5 | 8 | 8,6 | 7 | 9 | 8,3 | 2 | 7,1 | 8,6 | 8,5 |
| diamètre (cm) | 73 | 20 | 68 | 20 | 70 | 76 | 60 | 51 | 60 | 73 |
| collet | sain | résine | sain | nécrose | sain | sain | sain | peu visible | sain | sain |
| bois résiduel | nord | 10 | | | | 6 | | 4 | | |
| | sud | 10 | | | | 6 | | 4 | | |
| | est | 10 | | | | 6 | | 4 | | |
| | ouest | 10 | | | | 6 | | 4 | | |
| description générale actuelle. | Cavité ouverte généralisée, pourriture mixte, réduit, mais le danger perdure. | flexueux, mal structuré, sans valeur | ne sonne pas creux, picots, bien structuré, pas de nécrose | collet résine, mal structuré, picots ci cicatriciels | Pas de mat racinaire, pal structuré, sans valeur, risque de casse | sciure à la base, nécrose sur coté en tension (ancienne tumeur). Mal structuré, penche sur la rue avec blessure camion et nécrose | sonne creux, avec cavité descendante, réduit à un tronc | collet médiocre, picots, charpente bien structurée mais avec cavités ouvertes à la base | Collet sain, picots, charpente bonne structuré avec cavité ouverte (bourrelets cicatriciels en début de dégradation | mats racinaires corrects, collet résine. Picots cicatriciels, cavité ouverte sur la partie en tension, avec bourrelet mince, blessure camion en nécrose générale |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| description générale (2010) | cavité interne, nécrose de 50 cm à la base de la charpente; stereum | | sain | blessures importantes | cavité au sud est à la base de la charpente | tumeur nécrose avec termites coté ouest | cicatrice et cavité fermée de 0,5 à 2 m | picots. Cavité Sud à 2,5 m | sain | cavité au sommet sur cicatrice, bien compartimentée |
| préconisation 2016 | abattage | abattage | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | abattage | abattage | abattage | transitoirement, conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | abattage |

Diagnostic phytosanitaire des arbres de la place Malherbe et du Boulevard Bonfils à Saint Maximin

| numéro | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| numéro/alignement | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 |
| site | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils | Boulevard Bonfils |
| Précision site | nord | nord | nord | nord | nord | rue des poilus |
| non commun | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride | Platane hybride |
| hauteur (m) | 6 | 7 | 7,5 | 8,37 | 7,5 | 8,21 |
| diamètre (cm) | 19 | 51 | 52 | 57 | 55 | 58 |
| collet | | sain | sain | sain | sain | coupes de racines |
| bois résiduel | nord | | | | | |
| | sud | | | | | |
| | est | | | | | |
| | ouest | | | | | |
| description générale actuelle. | blessure avec bois pourri et termite à la base, tronc et charpente moyen, | pas de mats racinaire, tronc sain, picots, charpente mal structurée. Une charpentièrè ouest fissuré sur toute sa longueur. | Collet sans mats racinaire, picots, sonne creux. Vigueur déficiente | sain, des cavités au sommet des charpentières, | sain, picots sur tronc, cavité descendante, charpente dominante et saine | Blessures anciennes, tronc massif, des picots, charpente bien structurée |
| urgence d'intervention (durée de validité de l'expertise) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| description générale (2010) | blessures | | gite est | sain | sain, | picots |
| préconisation 2016 | conservation en sécurité possible | raccourcir la charpentièrè | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible | conservation en sécurité possible |